



CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Vysoce výkonný univerzální čisticí prostředek



Rozsah použití

- Na pružné podlahové krytiny odolné proti vodě a citlivé vůči alkáliím jako např. linoleum, elastomerové krytiny a PVC
- K odstranění těžce odstranitelných, vícevrstvých povrchových úprav vytvořených máčením v kovu a povrchových úprav bez solí kovů a ošetřovacích filmů

Výhody/vlastnosti výrobku

- Univerzální použití
- Vynikající schopnost rozpouštět nánosy a zhuštěné ošetřovací filmy
- Rychlá účinnost a uvolnění povrchové úpravy beze zbytků
- Vysoká úspornost díky malému dávkování
- Vysoká snášenlivost s materiálem
- Nepěňivý
- Velmi dobré smáčecí vlastnosti pro optimální plošný účinek
- Časově úsporný a silný díky speciálním rozpouštěcím prostředkům

Technické údaje

Hodnota pH	10
Barva výrobku	bezbarvý až nažloutlý
Obal*	5 l kanystr

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.





PODLAHOVÝ ČISTIČ

Základní čisticí prostředek

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Vysoce výkonný univerzální čisticí prostředek

Použití a dávkování



2,5 l / 7,5 l vody

Podle stáří, počtu nátěrů a druhu povlaku.

Čisticí roztok rozeřtít na podlahu. Nechat krátce působit. Provést základní čištění podlahové krytiny jednokotoučovým strojem nebo zametacím a čisticím strojem a vhodným materiálem nebo kartáčem. Znečištěnou tekutinu odsát. Podlahovou krytinu opláchnout čistou vodou. Vodu po opláchnutí odsát.



Upozornění

Vždy používat studenou vodu.

Nevhodný pro asfalt příp. bitumenové povlaky.

Nemíchat s jinými čisticími prostředky.

Před použitím zkontrolujte snášenlivost s barvou a materiálem.

Vypněte před základním čištěním podlahové topení.

Při použití v automatu byste měli nádrže pravidelně čistit a vyplachovat.

Doplňkové výrobky

Sunglorin G 145

Corridor® Glorin S 734 - Univerzální disperze se samolešticí schopností

Corridor® Matt S 737 - Matná disperze

Corridor® Black S 739 - Černá disperze

Corridor® Jewel S 741 - Vysoce výkonná disperze

Standardní věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k Corridor® Power Stripper S 708 na www.buzil.com.

Kód GISBAU: GG 60

Číslo výrobku*:

S708-0005R3

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybností je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.

Datum 21.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com